

BLACK SPOTS

Mostra

Bust of calcarenite. Sta. Clotilde. Blanes. Catalunya. Spain

Causes de la patologia

Atac biològic. Es tracta de restes de circells adhesius de *Parthenocissus quinquefolia* (vinya verge).

Imatge de visu



Autor: Sta.Clotilde Gardens. Blanes

Descripció: Scattered black spots, occasionally grouped. Rough texture to the touch. It is located in the back of the bust has a concavity

Imatge detall / macro



Autor: Cetec-p. Josep Girbal

Augments: x 50

Descripció: Strongly adhesive disks holding the stone. Some have a woody type prominences.

Patologies associades

Chromatic changes

Bibliografia

Masclans, F.: Els noms de les plantes als Països Catalans. Centre Excursionista de Catalunya. Granollers-Barcelona, 1981.

Masalles, R.M. et al.: Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1988.

Autor

Montserrat Puges Dorca. mpuges@bcn.cat

Restauradora

Institució o Empresa

Servei d'Arqueologia. Ajuntament de Barcelona
